

## РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РЭВ-114, РЭВ-114.24

### Руководство по эксплуатации Паспорт

#### Уважаемый покупатель!

Предприятие "Новатек-Электро" благодарит Вас за приобретение нашей продукции. Рекомендуем сохранять Руководство по эксплуатации на протяжении всего срока службы изделия.

#### Назначение изделия

Реле времени РЭВ-114 применяется для работы в сетях 230 В AC, РЭВ-114.24 - для работы в сетях 8-30 В DC.

Реле времени РЭВ-114 и РЭВ-114.24 (далее по тексту изделие, РЭВ-114; название РЭВ-114.24 используется, когда характеристики питания отличаются) является микропроцессорным устройством, предназначенным для включения/выключения нагрузки через заданные Пользователем интервалы времени.

РЭВ-114 оснащено кнопками управления и цифровым индикатором предназначенный для настройки и визуального контроля отсчета времени.

В РЭВ-114 предусмотрено семнадцать алгоритмов работы:

- задержка на включение;
- выдержка времени при подаче питания;
- периодический с задержкой при включении;
- периодический с выдержкой времени при включении;
- генератор импульса;
- задержка на включение с внешним запуском;
- задержка на отключение с внешним запуском;
- импульсный I с внешним запуском;
- импульсный II с внешним запуском;
- задержка включения-выключения с внешним запуском;
- шаг реле нагрузки (при каждом замыкании управляющего контакта);
- периодический с внешним запуском и задержкой на включение;
- периодический с внешним запуском и выдержкой времени при включении;
- генератор импульса с внешним запуском;
- пуск-стоп;
- всегда включено;
- всегда отключено.

#### Технические характеристики

Наименование	Значение РЭВ-114   РЭВ-114.24
Номинальное напряжение питания, В	230   24
Частота питающей сети, Гц	45-62
Напряжение, при котором сохраняется работоспособность, В	185-280   8-30
Допустимый гармонический состав (несинусоидальность) напряжения питания	ГОСТ 32144-2013   -
Время готовности при подаче напряжения питания, с, не более	0.4
Погрешность отсчета, %, не более	0.5
Число алгоритмов работы	17
Диапазон регулирования времени	от 0.1 с до 10 дней
Регуировка выдержки времени	Кнопка на передней панели
Цифровая индикация оставшегося времени	Есть
Назначение изделия	Аппаратура управления и распределения
Номинальный режим работы	Продолжительный
Число и вид контактов (переключающие)	2
Климатическое исполнение	УХЛ 3.1
Степень защиты корпуса	IP40
Степень защиты клеммника	IP20
Коммутационный ресурс выходных контактов:	
- под нагрузкой 6 А, раз, не менее	100 тыс.
- под нагрузкой 1 А, раз, не менее	1 млн.
Потребляемая мощность (под нагрузкой), Вт, не более	0.5   0.9
Допустимая степень загрязнения	II
Категория перенапряжения	II
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Номинальное напряжение изоляции, В	450
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ	2.5
Сечение проводов для подключения к клеммам, мм <sup>2</sup>	0.5-2
Момент затяжки винтов клемм, Н·м	0.4
Масса, кг, не более	0.15
Габаритные размеры, HxWxL, мм	90x18x65
Установка (монтаж) изделия - стандартная DIN-рейка 35 мм	
Изделие сохраняет свою работоспособность при любом положении в пространстве	
Материал корпуса - самозатухающий пластик	
Вредные вещества в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, отсутствуют	

#### Характеристики выходных контактов реле нагрузки

Макс. ток A	Максимальная коммутирующая мощность, ВА	Макс. длительное напряжение, В	Макс. ток при U <sub>ном</sub> =28 В, А
1   6	1500	275	3

#### Термины и сокращения

Периодически вспыхивает - кратковременное включение индикатора.  
Периодически гаснет - кратковременное отключение индикатора.

#### Условия эксплуатации

Изделие предназначено для эксплуатации в следующих условиях:

- температура окружающей среды от минус 30 до +55°C;
- атмосферное давление от 84 до 106.7 кПа;
- относительная влажность воздуха (при температуре +25 °C) 30...80%.

Перед подключением к электрической сети выдержите изделие в условиях эксплуатации в течение двух часов (т.к. на элементах изделия возможна конденсация влаги).

Изделие не предназначено для эксплуатации в условиях:

- значительной вибрации и ударов;
- высокой влажности;
- агрессивной среды с содержанием в воздухе кислот, щелочей и т.п., а также сильных загрязнений (жир, масло, пыль и пр.).



Рисунок 1

#### Подключение изделия

НА КЛЕММАХ И ВНУТРЕННИХ ЭЛЕМЕНТАХ ИЗДЕЛИЯ ПРИСУСТВУЕТ ОГРАНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ НАПРЯЖЕНИЕ

Изление не предназначено для коммутации нагрузки при коротких замыканиях. В цепи питания нагрузки (230 В AC (8-30 В DC)) должен быть установлен автоматический выключатель перевенного тока номиналом не более 6 А класса B. А для нагрузки (8-30 В DC) - автоматический выключатель постоянного тока номиналом не более 4 А класса B.

Для повышения эксплуатационных свойств изделия рекомендуем установить предохранитель (вставка плавкая) или его аналог в цепи питания РЭВ-114 на 1 А.

Все подключения выполняйте при отключенном изделии.

Не оставляйте оголенные участки провода, выступающие за пределы клеммника.

Для обеспечения надежности электрических соединений используйте гибкие (многопроволочные) провода с изоляцией на напряжение не менее 450 В, концы которых необходимо зачистить от изоляции на 5±0.5 мм и обжать втулочными наконечниками.

Рекомендуем использовать провод сечением не менее 1мм<sup>2</sup>. Крепление проводов должно исключать механические повреждения, скручивание и стирание изоляции проводов.

Подключите изделие в соответствии с рисунком 2.

#### Настройка изделия

Подайте напряжение питания на изделие.

На лицевой панели изделия нажмите и удерживайте одновременно кнопки **1** и **2**, через 3 секунды включится индикатор Прог (рис.1поз.8) и на дисплее отобразится первый параметр главного меню (**Р-9**), отпустите кнопки.

На рисунке 3 представлена схема настройки изделия.




Рисунок 3

Настройка изделия выполняется в следующем порядке:

- Настройка режима работы (**Р-9**);
- Настройка выдержки времени (**т-1** и **т-2**).

Для выхода из главного меню нажмите и удерживайте более 3 секунд кнопки **1** и **2**. При этом индикатор Прог погаснет и на дисплее начнет мигать оставшееся время до включения (отключения) реле нагрузки.

Если в течение 30 с не будет нажата ни одна из кнопок, изделие автоматически выйдет из режима программирования.

#### Настройка режима работы изделия

Кнопками **1** или **2** выберите пункт главного меню **Р-9** (режим работы изделия), подтвердите выбор однократным нажатием кнопок **1** и **2**. При этом на дисплее начнет мигать текущий режим работы в виде десятичного числа.

Кнопками **1** или **2** выберите необходимый режим работы (спиксок режимов работы РЭВ-114 приведен в разделе «Режимы работы изделия»).

Однократно нажмите кнопки **1** + **2** для сохранения выбранного режима и возврата в главное меню. На рисунке 3 представлена полная схема программирования изделия.

#### Настройка выдержки времени

Кнопками **1** или **2** выберите пункт главного меню **т-1** (время включенного состояния нагрузки), подтвердите выбор однократным нажатием кнопок **1** и **2**. При этом на дисплее отобразится подменю выбора единиц измерения времени:

- **д** - дни (от 0 до 10);
- **с** - секунды (от 0 до 59);
- **ч** - часы (от 0 до 23);
- **з** - сотни миллисекунд (от 0 до 9);
- **м** - минуты (от 0 до 59);

Кнопками **1** или **2** выберите необходимую единицу измерения времени, подтвердите выбор однократным нажатием кнопок **1** и **2**. При этом на дисплее начнет мигать текущее значение выбранной единицы измерения времени.

Кнопками **1** или **2** установите необходимое значение. Однократно нажмите кнопки **1** и **2** для сохранения установленного значения и возврата в предыдущее меню.

После настройки всех единиц измерения времени нажмите и удерживайте кнопки **1** и **2** более 3 секунд для выхода в главное меню.

Полное время включенного состояния реле нагрузки **т-1** состоит из суммы значений каждой единицы измерения времени:

$$\text{т-1} = \text{д} + \text{ч} + \text{з} + \text{м}$$

Настройка пункта главного меню **т-2** (время отключенного состояния реле нагрузки) выполняется аналогично.

#### Описание работы изделия

После подачи напряжения питания включается индикатор Вкл (п.10, рис.1) и изделие начинает работу по выбранному Пользователем режиму (см. раздел «Режимы работы изделия»), вывода на дисплей оставшееся время до включения (отключения) реле нагрузки.

Пример вывода времени на дисплей:

- **д** - 10 дней;
- **с** - 555 - 59 секунд;
- **ч** - 23 часа;
- **з** - 905 - 900 миллисекунд;
- **м** - 59 минут;

Время отображается по наибольшему значению единицы измерения времени (не равной нулю) в порядке представленном выше.

Включенным состоянием реле нагрузки соответствует замкнутое состояние контактов **NO1-C1** (**NO2-C2**) и разомкнутое состояние контактов **NC1-C1** (**NC2-C2**).

Отключенным состоянием реле нагрузки соответствует разомкнутое состояние контактов **NO1-C1** (**NO2-C2**) и замкнутое состояние контактов **NC1-C1** (**NC2-C2**).

Периодическая вспыхивание индикатора **—** указывает на выдержку времени, по завершении которой будет включено реле нагрузки. Периодическое отключение индикатора **—** указывает на выдержку времени, по завершении которой будет отключено реле нагрузки.

Примечание – при подаче напряжения питания на изделие происходит небольшая пауза (не более 300 мс), прежде чем изделие начнет работать по заданному режиму работы.

#### Меры безопасности

Отключите изделие от питающей сети при выполнении монтажных работ и технического обслуживания.

Не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать изделие. Не используйте изделие с механическими повреждениями корпуса. Не допускайте попадание воды на клеммы и внутренние элементы изделия.

При эксплуатации и техническом обслуживании соблюдайте требования «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «Охраны труда при эксплуатации электроустановок».

#### Техническое обслуживание

Техническое обслуживание изделия должно выполняться квалифицированными специалистами. Рекомендуемая периодичность технического обслуживания – каждые шесть месяцев.

Порядок технического обслуживания:

- 1) проверьте надежность подсоединения проводов, при необходимости – зажмите с усилием 0,4 Н·м;
- 2) визуально проверьте целостность корпуса, в случае обнаружения трещин и сколов снимите изделие с эксплуатации и отправьте на ремонт;
- 3) при необходимости протрите ветошью корпус изделия.

Для чистки не используйте абразивные материалы и растворители.

#### Срок службы и гарантия

Срок службы изделия 10 лет. По истечении срока службы обратитесь к производителю. Срок хранения – 3 года.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 10 лет со дня продажи. В течение гарантированного срока эксплуатации (в случае отказа изделия) производитель выполняет бесплатный ремонт изделия.

Внимание! Если изделие эксплуатировалось с нарушением требований данного Руководства по эксплуатации, Покупатель теряет право на гарантинное обслуживание.

Гарантинное обслуживание производится по месту приобретения или производителем изделия.

Перед отправкой на ремонт, изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

#### Транспортирование и хранение

Изделие в упаковке производителя допускается транспортировать и хранить при температуре от минус 45 до плюс 60 °C и относительной влажности не более 80%.

#### Свидетельство о приемке

РЭВ-114 изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ 3425-001-71386598-2005, действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Начальник отдела качества

Дата изготовления

#### РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

По всем вопросам обращаться к производителю:

По всем вопросам обращаться к производителю  
ООО "НОВАТЕК-ЭЛЕКТРО",  
195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., 21;  
телефон/факс (812) 740 77 38, 740 77 52, 740 74 55

Дата продажи

VN210909